

Adres:	Severenstraat 200, Plein en toegangsbruggen, Zie ook rijksmonument Huis Severen, alsmede waardevol groenelement Kasteelpark	
		
Type bebouwing:	Plein en toegangsbruggen aan oost- en westzijde van Huis Severen	
Datering:	Sinds 1879, behoort bij huis Severen uit 1742.	
Regime:	Waardevol cultuurhistorisch element	
Korte beschrijving:	Een rechthoekig plein aan de voorzijde van huis Severen bevat centraal de toegangsweg vanaf de brug met aan weerszijden beplanting in geometrische patronen en hardstenen hekwerken. Het huis met het plein is omgracht. Aan de achterzijde bevindt zich eveneens een toegangsbrug.	
Hoofdmassa:	n.v.t.	
Bouwlagen:	n.v.t.	
Materiaal- en kleurgebruik	Hardstenen hekpijlers met smeedijzeren rijk gedecoreerd hekwerk boven op de gemetselde toegangsbrug. De bestrating van de brug en het plein zijn geasfalteerd met siergrint en beplanting.	
Erf- en groenvoorziening:	Omringd door gracht en park. Aan de oost- en westzijde geeft een gemetselde toegangsbrug toegang tot respectievelijk de achter- en voorzijde. De brug aan de westzijde is voorzien van een fraai smeedijzeren hekwerk.	
Straatmeubilair en details:	nvt	

Waardering

Cultuurhistorische waarde	<ul style="list-style-type: none"> • Plein behorende bij huis Severen. 	++
Ruimtelijke of structurele samenhang	<ul style="list-style-type: none"> • Ensemblewaarde vanwege de onlosmakelijke verbondenheid met het kasteel • De brug en het plein markeren de toegang van het kasteel en geven een pittoresk beeld. 	++ +

Algemene richtlijnen

Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1.1 van dit rapport.

Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud van de waardevolle groenelementen, zie paragraaf 2.1.2.

Voor algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische attentiegebieden, zie paragraaf 2.1.3.

Specifieke richtlijnen

- Geometrisch patroon van het plein behouden en onderhouden
- Toogbruggen behouden en onderhouden